



Производител: Shenzhen Keppower Technology Co., Limited , HONG KONG-Hong Kong SAR, China,
allen@keppower.com.cn

Вносител/Отговорно лице за ЕС: Дулотек ЕООД, гр.София, ул.Кукуш 1 Тел:0896512202
office@dulotec.bg

Инструкции за безопасност

Батерии:

Батерията може да се запали и експлодира при неправилна употреба и съхранение. Моля следвайте следните правила за безопасност:

1. Не боравете с тях, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки за безопасност.
2. Не променяйте, модифицирайте, разглобявайте, пробивайте, режете, мачкайте и не правете късо съединение.
3. Не излагайте батериите на вода, огън или високи температури.
4. Не използвайте батериите в дефектни устройства.
5. Не слагайте обратно в зарядно устройство, не презареждайте и не преразреждайте. Не зареждайте батериите при отрицателни температури.
6. Не използвайте батериите ако е нарушено фолиото.
7. Не съхранявайте батериите в джоб или чанта - винаги ползвайте защитна кутия.
8. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
9. Да се пази от топлина/искри/отворен пламък/горещи повърхности - Да не се пуши.
10. Да не се зареждат при минусови температури.

Ако клетка/батерия изтече:

- Не вдишвайте парите – проветрете помещението.
- Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защита на очите/защита на лицето.
- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Отстранете/съблечете незабавно цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода/душ.
- ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой в удобно за дишане положение.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте предпазливо с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и продължете изплакването. Ако дразненето продължи, незабавно се обадете на лекар.
- Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
- В случай на пожар: Използвайте въглероден диоксид, сух химикал или воден пожарогасител.

Съхранение:

- Съхранявайте на сухо място.
- Съхранявайте заключени.
- Да се предпазва от слънчева светлина.
- Съхранявайте всички разляти/изтекли електролитни материали в устойчив на корозия контейнер с устойчива вътрешна обвивка.
- Изхвърляйте батериите в съответствие с приложимите разпоредби за опасни отпадъци.